


6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Ing. arch. E. Ziková	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.	
PROJEKTANT	Ing. arch. E. Ziková	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	10/2023	
OBJEDNATEL	Pražská vodohospodářská společnost a.s.			OKRES	Praha - Kbely	
AKCE: Rekonstrukce ČOV Kbely - aktualizace DPS č. akce: 1/3/L22/00				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 2160 04 01	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	17x A4	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	008174/23/1	
ČÁST STAVBY	PČOV Kbely			SO/PS	-	
PŘÍLOHA: Fotodokumentace				ČÍSLO PŘÍLOHY	E.8.4	a
						1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

AREÁL ČOV KBELY

PŘÍLOHA 3: FOTODOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZADAVATEL

SWECO HYDROPROJEKT a.s.
Táborská 31
Praha 4
140 16
Čl: 26475081

Zastoupen:
Ing. Stanislav Hanák; Ing. Petr Kuba

ZHOTOVITEL

Ing.arch. Evelina Ziková
Nám. 14.října
1278/1
150 00 Praha 5

Zastoupen:
Ing.arch. Evelina Ziková
tel: 732 285 333
email: evelin.zikova@seznam.cz

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Řešené území:	vyznačené hranice areálu ČOV Kbely
KÚ	Praha Kbely [731641]
PČ	1976/7; 641/29;641/148; 1976/38; 1976/8; 641/32; 1976/34; 1976/33; 1976/1;1976/9; 641/34; 1975/2; 1975/25; 641/38; 1974; 1975/1; 1976/32; 1976/35; 1976/36; 1976/37

TERMÍN

říjen 2022

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



1_1



1_2



2_1



2_2



3_1



3_2



4_1



4_2



5_1



5_2



5_3



6_1



6_2



7_1



7_2



8_1



8_2



9_1



9_2



9_3

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



10_1



10_2



10_3



11_1



11_2



12_1



12_2



13_1



13_2




13_3



14_1



14_2



14_3



15_1



15_2



16_1



16_2



16_3



17_1



17_2

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



18_1



18_2



18_3



19_1



19_2



20_1



20_2



21_1



21_2



22_1



22_2



22_3



23_1



24_1



24a_1



24a_2



24b_1



27_1



27_2



28_1

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



28_2



29_1



29_2



30_1



30_2



31_1



31_2



32_1



32_2



34_1



34_2



34_3



35_1



35_2



36_1



36_2



37_1



37_2



38_1



38_2

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



38_3



39_1_SK26_1



39_2



42_1



43_1



44_1



45_1



46_1



46_2



47_1



47_2



48_1



48_2



49_1



49_2



49_3



51_1



51_2



52_1



52_2

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



53_1



53_2



54_1



54_2



55_1



55_2



56_1



56_2



57_1



58_1



58_2



60_1



60_2



61_1



61_2



61_3



62_1



62_2



63_1



63_2

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



64_1



64_2



64_3



65_1



65_2



65_3



65_4



66_1



66_2



66_3



67_1



67_2



67a_1



67a_2



67a_3



67a_4



67a_5



68_1



68_2



68_3

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



68_4



68_5



69_1



70_1



70_2



71_1



71_2



72_1



72_2



73_1



73_2



74_1



74_2



74_3



75_1



75_2



76_77_1



78_1



78_2



79_1

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



79_2



80_1



80_2



81_1



81_2



82_1



82_2



83_1



83_2




84_1



84_2



85_1



85_2



86_1



86_2



87_1



87_2



88_1



88_2



89_1

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



89_2



90_1



90_2



91_1



91_2



92_1



92_2



93_1



93_2



94_1



94_2



95_1




95_2



96_1



97_1



97_2




98_1



98_2



99_1



99_2

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



101_1



101_2



102_1



102_2



103_1



103_2



104_1



104_2



105_1



105_2




106_1



106_2



107_1



107_2




108_1



108_2



109_1



109_2



110_1



110_2

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



111_1



111_2



112_1



112_2



113_1



113_2



113_3



114_1



114_2




115_1



115_2



116_1



116_2



117_1



117_2



117_3



SK_1



SK_20_1



SK2_1



SK2_2

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



SK3_1



SK3_2



SK3_3



SK4_1



SK10_1



SK11_1



SK11_2



SK12_1



SK12_2



SK12a



SK14_1



SK14_2



SK15_1



SK16_1



SK17_1



SK18a_1



SK19_1



SK20a_1



SK21_1



SK21_22_1

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



SK24_1



SK25_1



SK27_1



SK29_1



SK30_1



SK30_2



SK31_1



SK32_1



SK32a_1



SK32b_1



SK32b_2



SK32b_3



SK32b_4



SK32b_5



SK32b_6



SK32b_7



SK32b_8



SK32b_9



SK37_1



SK37_2

Fotodokumentace inventarizovaných dřevin



SK38_1



SK38_2



SK38_39_1



SK38_39_2



SK38_39_3



SK39_1



SK39_2



SK39_3