


Rev: C			
Rev: B			
Rev: A			
Index:	Datum:	Popis změny:	Vypracoval:

Výškový systém: BPV


 <p>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.</p>				<p>Sokolovská 16/45A 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111, fax: +420 221 873 247</p>		<p>www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz</p>	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Aleš PRAGER		Zodpovědný projektant: Ing. Aleš PRAGER		Vypracoval: Bc. Josef NEKVINDA			
MÚ (OÚ): MÚ Praha 6		Kraj: Hlavní město Praha		Datum:		01/2020	
Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1				Stupeň:		DPS	
Zakázka: ÚČOV – DOPLNĚNÍ HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ PŘED HČS Číslo investiční akce 1/2/P31/00				Číslo zakázky:		4053/1/2018	
				Měřítko:			
				Počet formátů A4:		8	Č. kopie:
Obsah: D.2.1.2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č. 01				Číslo přílohy: 01		Revize:	




Ukázka kotvení česlí kolem montážního prostupu




Ukázka kotvení česlí kolem montážního prostupu




Ukázka těsnění montážního prostupu pro servis a montáž česlí (červeně ohraničená část)



Slzičkový plech vyztužený svařovaným nerezovým rámem z L-profilů 50 x 50 mm



Ukázka otevírání čela česlí pro údržbu (modře ohraničená část)



Ukázka otevírání čela česlí a spojovacího boxu pro údržbu (červeně ohraničená část)



Ukázka otevírání čela česlí pro údržbu (červeně ohraničená část)



Ukázka otevírání čela plnicího trychtýře pro údržbu (červeně ohraničená část)



Ukázka vysunutí spodní části mycího lisu