

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 ČOV Vinoř**“ (dále jen „**VZ**“), kterou zahájil zadavatel Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO: 25656112, se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále jen „**zadavatel**“), formou užšího řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 19. 5. 2025 na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.pvs.cz/contract_display_672.html. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel na základě dotazu doručeného dne 27. 6. 2025.

Znění dotazu č. 1

V soupisu prací v SO 04.1 je v položkách číslo 8 až 12 odkazováno na piloty délky 8 a 10 metrů. V dokumentaci k zajištění stavební jámy pro SO 04 je ve výkresech níže zakresleno pouze 43 kusů o délce 8 m (ozn. P1 – P43).

D.1.1.04.14.1_Zajištění stavební jámy

D.1.1.04.14.2_Zajištění stavební jámy – Půdorys

D.1.1.04.14.3_Zajištění stavební jámy - Řezy

Prosíme o doplnění stejných dokumentů i pro piloty s délkou 10 m (ozn. P44 – P83), na které je odkazováno mimo uvedené položky i například ve výkresu D.1.2.4.20 PILOTY - VÝZTUŽ

Odpověď zadavatele:

V TZ jsou piloty popsány včetně tabulky pilot, která odkazuje na délku 9,0m, 6,5m, 10,0m.

V zajištění stavební jámy (řez) byla chybně uvedena délka pod vyhnívací nádrží (8,0m) - upraveno v revizi v příloze tohoto vysvětlení.

Piloty P44-P83 jsou pod novými uskladňovacími nádržemi, ve výkresech výztuže jsou proto nakresleny oba typové armokoše. Jejich pozice je ve výkrese tvaru a stavební části, popsány jsou v TZ včetně návrhu.

V soupisu prací jsou uvedeny piloty P1-P43 délky 8,0m, P44-P83 délky 10,0m. Nejsou rozděleny dle délek v TZ, celkový součet délky vychází totožně.

Znění dotazu č. 2

V soupisu prací v SO o8.1 se nachází položka číslo 109 Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 13 m2 kus 1 v poznámce je uvedeno označení VF3. Samotná dodávka/specifikace těchto vrat v soupisu v SO o8.1 chybí (je zde jen pro VF2 č.p. 107 – montáž a 108 - dodávka). V dokumentaci D.1.1.o8.5.1_Výpis výrobků VF – okna není také žádná zmínka o vratech VF3 (opět pouze VF2).

Prosíme o doplnění specifikace vrat VF3 v SO o8.1.

Odpověď zadavatele:

V soupisu prací jsou vrata VF3 navíc, v dokumentaci se nevyskytují a je to chybná položka soupisu prací. Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení uveřejňuje upravený soupis prací.

V Praze dne dle elektronického podpisu

za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s.

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, na základě plné moci