

**VĚC:** VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce oddělovače OK 1B, Praha 7**“ (dále jen „**VZ**“), kterou zahájil zadavatel Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO: 25656112, se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále jen „**zadavatel**“), formou užšího řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 1. 4. 2025 na profilu zadavatele na adrese [https://zakazky.pvs.cz/contract\\_display\\_634.html](https://zakazky.pvs.cz/contract_display_634.html). Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel na základě dotazů doručených dne 28. 8. 2025.

act legal main offices

## I.

### Znění dotazu č. 1

Po podrobné technické prohlídce PD na Rekonstrukci oddělovače OK 1B Praha jsme zjistili:

- nesrovnalost v hloubce skalního podloží pro beranění štětovnic. Hranice skalního podloží je cca o 2,0 metry níž, než předpokládá PD, tím by se musely prodloužit délky štětovnic.
- PD dokumentace neřeší bezpečnost lodní dopravy po dobu výstavby, (svodidla, lodní značení, opeření atd.)

Žádáme zadavatele o vyjádření.

### Odpověď zadavatele:

K výše uvedenému prvnímu bodu zadavatel uvádí:

Návrh pažení pro zadávací dokumentaci vycházel z těchto archivních a nově zpracovaných podkladů:

- 1) Historických geologických sond – viz příloha E.4.2.1 Geologická rešerše (Sweco, 08/2018)
- 2) E.4.2.2 Geologického průzkumu (INSET, 06/2022).

Z výše uvedených podkladů nevyplývá rozpor, resp. nesrovnalost, jak je popsána v dotazu dodavatele a není zřejmé, z jakého podkladu by toto tvrzení dodavatele mělo vyplývat.

K výše uvedenému druhému bodu zadavatel uvádí:

K zásahu díla do plavebního kanálu bylo vydáno stanovisko Povodí Vltavy (PVL), které tvoří součást E.4.1.1 a Státní plavební správy (SPS). Do zadávací dokumentace nebylo přiloženo stanovisko, které zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení.

Ve stanovisku PVL je zmíněna podmínka č. 26: *„Čelo obou štětových jímek v plavebním kanále by mělo být v linii stávajícího břehu.“* Naplnění této podmínky není možné z důvodu umístění objektů shybkových komor a napojení výpusti v obloucích (nutné dodržení poloměrů ohybů výpusti).

Dle výše uvedených stanovisek není požadována realizace svodidel (např. ze štětovnic).

Ve stanovisku SPS je v bodech 4 až 6 zmíněna povinnost osazení signálních značek. Jejich osazení zadavatel požaduje nacenit v rámci DIR.

## **Znění dotazu č. 2**

Polymerbetonové trouby se vyrábí bez čedičové vystýlky a splňují tak technické požadavky. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda trvá na čedičové vystýlce.

### **Odpověď zadavatele:**

Jedná se o administrativní chybu v projektové dokumentaci. V částech projektové dokumentace, ve kterých je uvedeno „POLMERBETON s ČEDIČ vystýlkou“ je požadovaným materiálem polymerbetonové potrubí bez čedičové vystýlky, což je v souladu s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

## **II.**

Zadavatel s ohledem na výše uvedené v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně.

**Nově je lhůta pro podání nabídek do 19. 9. 2025, 9:00 hod.**

V Praze dne 2. 9. 2025

**za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s.**

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, na základě plné moci